

DE LO BUENO Y LO MALO

Fotos-denuncia

Obras en ríos durante 2007

Aquí presentamos algunas de las actuaciones más impactantes realizadas en ríos de Navarra durante este año, con total destrucción de la vegetación de ribera. En algunos casos -lo que supone un factor agravante- la actuación no está justificada, ha contado con autorización ambiental favorable o se ha realizado con dinero público.



Regata Errekaldea (afluente del río Arga). Las dos fotos son la cara y cruz de la moneda: en la urbanización de Sarriguren la regata se integró perfectamente en la trama urbana, mientras que ha sido totalmente entubada en el tramo aguas abajo, que coincide con la urbanización de Ripagaña en Burlada.



Escollera en Marcilla: margen derecha del río Aragón, obra de casi 700 metros de longitud, con un elevado coste económico.

Escollera en Funes: margen derecha del río Arga, aguas abajo del núcleo urbano. La escollera no tiene justificación dado que es un soto lo que ocupa el margen.



Balneario de Elgorriaga. La panorámica muestra el gran impacto ambiental en las dos orillas del río Ezkurra. Se ha destruido la vegetación de ribera construyendo una escollera que defiende una zona que no era inundable.